

## Photodokumentation

### Evangelische Kirchengemeinde Eschbach / Energetische Instandsetzung



Ausgehend von einer Objektbegehung wurden altersbedingte- & bauartbedingte Mängel festgestellt. Diese waren im Wesentlichen ein undichtes Flachdach und erheblicher energetischer Instandsetzungsbedarf.

Nachdem die Entscheidung getroffen war, das Dach in geneigter Form zu erneuern, wurden unterschiedliche Entwurfsvarianten erstellt. Der wesentliche Entwurfsansatz aber war die Auskrägung, also den bereits vorhandenen enormen Dachüberstand möglichst flach geneigt zu lassen und das eigentliche Hauptdach erst mit den Außenwänden ansteigen zu lassen. Dies verschafft optische Leichtigkeit, sodass das Dach nicht die prägende Gestalt übernimmt, sondern wie ein Pavillon wirkt. Die Begradigung des Dachverlaufs stellte im Detailbereich eine Herausforderung dar. Im Innenbereich wurde die prägende Holzrahmenbauweise erhalten bzw. noch sichtbarer gemacht. Der neue geneigte Dachstuhl wurde Sparrengleich verkleidet und mit großen Lichtbändern versehen. So konnte eine erhebliche Aufwertung nicht nur des äußeren Erscheinungsbildes bewerkstelligt werden sondern auch ein erheblicher Wohlfühlfaktor durch mehr natürliches Licht im Innenbereich geschaffen.