

Möhringstr. 4 / Wiesbaden

Vorher



Nachher



Modernisierung &
Instandsetzung einer
denkmalgeschützten Villa

Der Erker war an diversen
Stellen marode. Geschädigtes
Holz wurde erneuert,
bestehendes aufgearbeitet und
Stilbrüche, wie das massive
Geländer beseitigt.

Die Decke
wurde komplett restauriert

Möhringstr. 4 / Wiesbaden


Vorher

Nachher

Modernisierung &
Instandsetzung einer
denkmalgeschützten Villa



Bäder



Treppenhaus



Dachgeschoss



Dach



Untergeschoss